


АКТИВНАЯ ССЫЛКА


15.04.2024

ДОБАВЛЕНИЕ АКТИВНОЙ ССЫЛКИ НА ОПЕРАЦИИ


1. Для добавления ссылки на операцию в тексте перехода (примечания, технического требования, требования безопасности или общего требования) необходимо выбрать соответствующий объект дерева техпроцесса и открыть его на редактирование.
2. Выберите в тексте место, в которое необходимо добавить ссылку на операции и добавьте туда символ «?» (знак вопроса).
3. Затем нажмите кнопку «Добавить ссылку в содержание».




4. Если данная кнопка отсутствует или называется иначе, то необходимо выполнить обновление объектов ТП/ВТП. Для этого выбрать объект «Общие данные ТП», затем нажать ПКМ -> «Сервис» -> «Автоматическое обновление объектов ТП/ВТП»).




5. Выберите пункт меню «Добавить активную ссылку на операции».



6. В появившемся окне выберите необходимые операции.



7. В тексте перехода активная ссылка будет отмечена символами «&*>» и «*>». Данные символы при формировании документации будут опущены.




8. В текст можно добавить несколько ссылок. Для этого нужно повторить п.п.2-5.

9. Подобным образом можно добавить операции в уже имеющуюся ссылку. Для этого внутри созданной ссылки необходимо поставить символ «?» и повторить п.п.3-5.

ДОБАВЛЕНИЕ АКТИВНОЙ ССЫЛКИ НА ОБОЗНАЧЕНИЕ ТЕХПРОЦЕССА/ДЕТАЛИ


1. Добавление активной ссылки на обозначение техпроцесса/детали в текст перехода, примечания или требований происходит схожим образом. Поставив знак «?» в месте, где необходимо разместить ссылку, нажмите кнопку «Добавить ссылку в содержание», затем выберите «Добавить активную ссылку на техпроцесс/деталь».



2. В тексте перехода активная ссылка будет отмечена символами «\$*» и «*\$». Данные символы при формировании документации будут опущены.
3. В текст можно добавить несколько ссылок на обозначение детали/техпроцесса.


УДАЛЕНИЕ АКТИВНОЙ ССЫЛКИ НА ОПЕРАЦИЮ, ТЕХПРОЦЕСС

1. Откройте на редактирование необходимый объект дерева техпроцесса.
2. Затем нажмите кнопку «Добавить ссылку в содержание».
3. Выберите пункт меню «Удалить активные ссылки на операции» (этот пункт будет доступен, если в тексте есть ссылки на операцию) или «Удалить активные ссылки на техпроцесс/деталь» (если в тексте есть ссылки на общие данные техпроцесса).




Добавить активную ссылку на операции
Добавить активную ссылку на техпроцесс/деталь
Удалить активные ссылки на операции
Удалить активные ссылки на техпроцесс/деталь

4. Пункт меню «Удалить все активные ссылки» приведёт к удалению всех ссылок из текста объекта.



Удалить активную ссылку
Удалить все активные ссылки

5. Пункт меню «Удалить активную ссылку» позволяет удалять активную ссылку, отмеченную знаком «?»




&*005, ? 015...030*&


Удалить активную ссылку
Удалить все активные ссылки

ДЕЙСТВИЕ АКТИВНОЙ ССЫЛКИ

1. Удаление операции, на которую создана ссылка в тексте объекта техпроцесса приведёт к оповещению пользователя.



2. Изменение номера операции, на которую создана ссылка в тексте объекта техпроцесса также приведёт к оповещению пользователя.



3. В тексте оповещения будут указаны объекты, в которых имеются активные ссылки на данную удаляемую (или изменяемую) операцию.

4. При подтверждении удаления (изменения) операции в техпроцессе будут обновлены все ссылки.

5. При отмене удаления (изменения) операции ссылки останутся без изменения.

6. При изменении обозначения техпроцесса/детали в общих данных, текст всех переходов, примечаний и требований, в которых имелась ссылка на это обозначение, будет автоматически обновлён.