Работа с растровыми эскизами

Общее

Необходимо, чтобы был включен параметр «Экспорт сформированных документов в PDF»

Пехнологические процессы	Титульный лист Другие карты Порядок П	очие
 Технологические процессы Механообработка Сквозной Гальваника Покраска Термообработка Сборка Штамповка Сварка Перемещение Порошковая металлургия Литье Технический контроль Испытания Общего назначения Формообразование из полимерн Сборка и монтаж микроэлектрон Производство микроплат Заготовительный Производство печатных плат Отчеты Технологические инструкции 	Титульный лист Другие карты Порядок П Наименование Ведомость удельных норма расхода мате Комплектовочная карта - условное обозначен Комплектовочная карта - условное обозначен Карта наладки инструмента - условное об Лист регистрации изменений - условное об Лист регистрации изменений - условное об Лист регистрации изменений - условное об Карта наладки инструмента - условное об Лист регистрации изменений - условное об Карта кодирования информации - условное обоз Карта технологической информации - условное Карта типовой операции - условное обозн Содержание перехода при автоматическо Высота шрифта в шапке технологических Курсив Табуляция (мм) Абзац, отступ слева (количество табуляций) Красная строка (количество табуляций) Выполнять алгоритм инициализации при Выполнять алгоритм инициализации при Количество пустых строк перед первым п Количество пустых строк между элемента Вколичество пустых строк между элемента	очие Описание ВУН КК ВПП КК/П ЛРИ ВТД ПЛасп ККИ КТИ КТО Проверить раз 3 3,5 Нет 5 1 1 Да Да О О Да Да О О О Да Да О О О С Да Да О О О С Да О О О С С С С С С С С С С С С С С С С

В реестре необходимо создать параметр SupportMulticolorSketch с типом DWORD, значение 1.

Для версии 905

_			•		
Компью	отер∖⊦	HKEY_CURRENT_USER\Softv	ware\Adem Group\Adem\9.0\admsrv90r\AdemTDM		
	>	adem2d 🔨	Имя	Тип	Значение
	Y	admsrv90r	а) (По умолчанию)	REG SZ	(значение не присвоен
		- AdemCAD	100 blsConvertStr	REG DWORD	0x00000001 (1)
		AdemCAM	DisableDragNDrop	REG DWORD	0x00000000 (0)
		AdemTDM	100 DisableHideHatch	REG DWORD	0x00000000 (0)
		AdemVault	Bill EditableFormatParagraphs	REG DWORD	0x00000000 (0)
		Autosave	80 EnableExpertMode	REG DWORD	0x00000001 (1)
		Emulation	EnableMultiSelect	REG_DWORD	0x00000001 (1)
		MainWindowState	88 ErrorMessageOutput	REG_DWORD	0x00000000 (0)
		OpenFileOptions	100 FIGmdDir	REG_DWORD	0x00000000 (0)
		Recent Config List	100 FINTRFolder	REG_DWORD	0x0000000 (0)
		Recent File List	100 FITDMCache	REG_DWORD	0x0000000 (0)
		- Settings	ab GmdDir	REG_SZ	\\IZHSERVER\Adem TDM
		Tabs	ab NTRFolder	REG_SZ	
	>	Protection	ab OnChangeProps	REG_SZ	_OnChangeProps
		9.1	ab OnRemoving	REG_SZ	_OnRemoving
	>	adem2d	BeramBar_Operation	REG_DWORD	0x00000001 (1)
	2	admsrv90r	B ParamBar_Process	REG_DWORD	0x00000001 (1)
	Y	admsrv91r	3 SharedUNDO	REG_DWORD	0x00000000 (0)
		AdemCAD	🕮 SingleVariant	REG_DWORD	0x00000000 (0)
		AdemCAM	🕮 SketchArrowView	REG_DWORD	0x00000001 (1)
		Adem I DIVI	🐻 Spelling	REG_DWORD	0x00000000 (0)
		AutoSave	8 SupportMulticolorSketch	REG_DWORD	0x00000001 (1)

Для версии 91

Комг	ьютер\	HKEY_CURRENT_USER\Softw	are\Adem Group\Adem\9.1\admsrv91r\AdemTDM		
	>	adem2d 🔨	Имя	Тип	Значение
	~	admsrv90r	(По умолчанию)	REG SZ	(значение не при
		AdemCAD	blsConvertStr	REG_DWORD	0x00000001 (1)
		AdemCAM	DisableDragNDrop	REG DWORD	0x00000001 (1)
		Adem IDM	DisableHideHatch	REG_DWORD	0x00000000 (0)
		AdemVault	EditableFormatParagraphs	REG DWORD	0x00000000 (0)
		Autosave	EnableExpertMode	REG DWORD	0x00000000 (0)
		Emulation	EnableMultiSelect	REG DWORD	0x00000001 (1)
		MainWindowState	Error Message Output	REG_DWORD	0x00000001 (1)
		OpenFileOptions	FIGmdDir	REG_DWORD	0x00000000 (0)
		Recent Config List	FINTRFolder	REG DWORD	0x00000000 (0)
		Recent File List	FITDMCache	REG_DWORD	0x00000000 (0)
		Settings	ab GmdDir	REG_SZ	\\izhserver\Adem
		Tabs	100 hDBBrowse	REG_DWORD	0x000001d0 (464)
	>	Protection	100 isZoomedDBBrowse	REG_DWORD	0x00000000 (0)
	~	9.1	ab NTRFolder	REG_SZ	
	>	adem2d	(ab) On Change Props	REG_SZ	_OnChangeProps
	>	admsrv90r	ab OnRemoving	REG_SZ	OnRemoving
	Y	admsrv91r	ParamBar_Operation	REG_DWORD	0x0000001 (1)
		- AdemCAD	ParamBar_Process	REG_DWORD	0x0000001 (1)
		AdemCAM	3 SharedUNDO	REG_DWORD	0x00000000 (0)
		AdemTDM	SingleVariant	REG DWORD	0x00000000 (0)
		AdemVault	20 Spelling	REG_DWORD	0x00000000 (0)
		Autosave	8 SupportMulticolorSketch	REG_DWORD	0x0000001 (1)
	1 1				

Создание эскиза на основе растрового изображения 905:

- Делаем текущим объект в дереве технологического процесса на котором требуется создать эскиз
- Нажимаем кнопку эскиз на панели инструментов или нажимаем правую кнопку мыши и выбираем «Создать эскиз» из контекстного меню.
- В меню выбираем «Эскиз з файла»

Г	Новый	
	Эскиз из файла	
	С чертежа	
L	С предыдущего эскиза	
կ	С последующего эскиза	

• Выбираем файл



• Результат



• Выполняем формирование. Растровый эскиз будет виден только в сформированном pdf, который сохраняется вместе с файлом (C:\ProgramData\Adem Group\Adem

9.0\Tmp\<номер>\WRK0000.pdf"). Если работать в версии 91, тогда можно данный документ открывать через интерфейс



Создание эскиза на основе растрового изображения 91Betta:

• Делаем текущим объект в дереве технологического процесса на котором требуется создать эскиз



- Нажимаем кнопку _____ эскиз на панели инструментов или нажимаем правую кнопку мыши и выбираем «Создать эскиз» из контекстного меню.
- В меню выбираем «Эскиз з файла»



• Выбираем файл



• Результат



• Выполняем формирование. Растровый эскиз будет виден только в сформированном pdf, надо открывать PDF

